

# Mehr Verkehrssicherheit für Velos am FC-Zürich-Platz



**Der FC-Zürich-Platz ist einer der 30 prioritären Velo-Unfallherde der Stadt Zürich. Wir untersuchten die bestehende Knotengestaltung und die Verkehrssituation des kreiselähnlichen Platzes. Unsere statistische Analyse der Unfälle zwischen 2008 bis 2018 zeigte die Unfallursachen und Unfalltypen. Zudem identifizierten wir, welche Stellen des Platzes Sicherheitsdefizite aufweisen.**

**Daraufhin erarbeiteten wir 23 mögliche kurz- bis mittelfristige Massnahmen, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, z. B. überbreite und rot eingefärbte Velostreifen oder die Anpassung einer Trottoir-Überfahrt.**

## Unsere Leistungen

- Road Safety Inspection (RSI) vor Ort
- Beurteilen der Verkehrssituation und Fotodokumentation
- Statistische Unfallanalyse
- Erörtern der volkswirtschaftlichen Unfallkosten
- Festlegen der Sanierungsziele
- Beschreiben der möglichen langfristigen Knotenentwicklung
- Identifizieren und priorisieren von kurz- bis mittelfristigen Massnahmen
- Empfehlungen und Planskizzen zur Sanierung des Velo-Unfallherds

## Auftraggeber

Dienstabteilung Verkehr, Stadt Zürich

## Fakten

Zeitraum 2019 - 2020

Projektland Schweiz

## Ansprechpersonen

Christian Willi  
[christian.willi@ebp.ch](mailto:christian.willi@ebp.ch)

Helgi Hafsteinsson  
[helgi.hafsteinsson@ebp.ch](mailto:helgi.hafsteinsson@ebp.ch)

Peter Kabatnik  
[peter.kabatnik@ebp.ch](mailto:peter.kabatnik@ebp.ch)